

Investiční akce 2022

Název stavebního projektu případně jiného projektu investičního charakteru	Stručný popis akce	Program financování	Aktuální stav	Období přípravy stavby		Období výstavby		celkem	Vazba na SZ
				Začátek	Konec	Začátek	Konec		
				rok	rok	rok	rok		
Rekonstrukce budovy s ateliéry v ulici Jana Zajíce	Komplexní rekonstrukce ateliéru.	133220+AVU	Probíhá komplexní rekonstrukce budovy v rámci projektu "AVU-Rekonstrukce budovy s ateliéry v ul. Jana Zajíce", 133D22B000001	X. 19	IV. 21	VI. 21	II. 22	46,318,472.41 Kč	SZ, kap. 4/cíl 1 a 2, kap. 5/cíl 4/opatření 1; kap. 6/cíl 1. Rekonstrukcí budovy AVU získá důstojné prostory pro výuku a prezentaci prací studujících a pro další aktivity, např. zázemí pro studentské spolky, dosáhne významné úspory energií a snížení uhlíkové stopy.
Rekonstrukce toalet na hlavní budově (dodržení hygienických a kapacitních standardů)	Rekonstrukce toalet na hlavní budově (dodržení hygienických a kapacitních standardů).	133220+AVU	Rekonstrukce toalet na hlavní budově (dodržení hygienických a kapacitních standardů).	XI. 20	IV. 21	VI. 21	II. 22	4,633,514.79 Kč	SZ, kap. 5/cíl 4/opatření 1; kap. 6/cíl 1 Rekonstrukcí toalet na hlavní budově získá AVU sociální zařízení odpovídající stávajícím hygienickým a sociálním standardům, dojde k úspoře ve spotřebě vody a elektrické energie a snížení nákladů.
Příprava projektové dokumentace nové budovy – 1. etapa	Příprava projektové dokumentace nové budovy.	133220+AVU	Je připravena studie nové budovy, která je projednána se zaměstnanci a která byla představena a diskutována na pedagogickém plénu.	I. 22	XII. 22	x	x	1,800,000.00 Kč	SZ, kap. 6. Nová budova – nové prostory pro rozvoj Výstavbou nové budovy, případně rekonstrukcí budovy z majetku státu, si AVU zajistí profesionální zázemí pro veškeré činnosti související s posláním AVU a vyřeší požadavky jednotlivých pracovišť na zlepšení prostorových podmínek pro práci a výuku.
ICT 2022	Whireless – obměna aktivních prvků, výměna velkokapacitního diskového pole 80Tb, přechod na Wi-Fi AC a navýšení AP kvůli rozsahu signálu – 2. fáze	AVU	Whireless – obměna aktivních prvků (rozšíření WIFI signálu a obměna prvků), výměna velkokapacitního diskového pole 80Tb (nutná obnova, existující jsou již po záruce), přechod na Wi-Fi AC a navýšení AP kvůli rozsahu signálu – 2. fáze (výměna starých AP prvků a rozšíření signálu).	I. 22	III. 22	IV. 22	XII. 22	1,980,000.00 Kč	SZ, kap. 5. Hospodaření a provoz, cíl 3 Aдекватní reakce na prudký rozvoj technologií, zajištění jejich využití ve všech oblastech činnosti AVU včetně hospodaření a správy a pokračování v digitalizaci všech procesů.
Elektronizace procesů na AVU	Elektronizace procesů na AVU – zakoupení a nasazení schvalovacích protokolů v majetku – pořízení, převody, vyřazení, automatizace a digitalizace dalších procesů, agend či jejich částí.	CRP, AVU	Aktuálně probíhá elektronizace procesů – finanční kontrola objednávek, finanční kontrola závazků, mzdový portál. Do konce roku 2021 by měla být v provozu i aplikace příprava žádánek na webu. V roce 2022 bude proces pokračovat zakoupením schvalovacích protokolů v majetku – pořízení, převody, vyřazení. Do procesu budou začleněni pracovníci IT.	I. 21	IX. 21	I. 22	XII. 22	500,000.00 Kč	SZ, kap. 5, cíl 3, opatření: Rozvíjet stávající informační systémy (ekonomický informační systém Magion a studijní informační systém STAG) pro snižování administrativní zátěže. Zpracovat předpisy pro standardizaci a formalizaci alespoň základních procesů a aktivit mezi IT a uživateli AVU. SZ, kap. 5 cíl 2, opatření: Připravit projekt elektronického oběhu dokumentů.
Provedení bypassu topení na HB AVU /Oddělené vytápění KDTU, kanceláře rektora, ateliérů/	Provedení bypassu topení na hlavní budově AVU – rozdělení jedné linie vytápění na samostatné regulovatelné celky. Jedná se o projekt nerealizovaný v roce 2021.	AVU	KDTU, rektorovna, ateliér č. 8 jsou na jedné topné línii bez možnosti oddělené regulace vytápění podle specifických potřeb využití jednotlivých prostor. Vysoké náklady, plýtvání, negativní dopad na životní prostředí.	III. 22	IV. 22	VII. 22	X. 22	250,000.00 Kč	SZ, kap. 4. Institucionální kultura a společenská zodpovědnost, snižování uhlíkové stopy směrem k větší šetrnosti k životnímu prostředí; kap. 5, Hospodaření a správa AVU – AVU bude pokračovat v projektech zaměřených na úsporu energií, mj. za účelem snížení uhlíkové stopy, které jsou obsaženy v investičním plánu AVU.
Oprava kamenného schodiště a obkladu hlavního vstupu AVU	Čištění kamenného schodiště a obkladu, chemické čištění graffiti, zpevnění kamenného obkladu, celková hydrofobizace, barevná retuš, plastické doplnění, spárování schodnicových stupňů (památkově chráněný objekt).	AVU	Schodišťové stupně i obklad se rozestupují a hrozí nebezpečí deformace.	I. 22	IV. 22	V. 22	XI. 22	200,000.00 Kč	SZ, kap. 5 Hospodaření a provoz, cíl 4 Odstranění historického deficitu údržby a obnovy materiálně-technické základny.
Oprava vstupního portálu – hlavní budova AVU	Očištění štukové římsy, vytažení nové profilace štukové římsy, očištění štukové výzdoby, oprava spodních partií štukových sloupů, očištění a zpevnění kamenných patek portálu, tmelení kamen. patek a spárování, hydrofobizace kamen. patek, obnova barevného nátěru portálu (památkově chráněný objekt).	AVU	Vstupní portál památkově chráněné budovy je ve špatném stavu, odpovídá omítka a dochází k poškození zdiva.	I. 22	IV. 22	V. 22	XI. 22	200,000.00 Kč	SZ, kap. 5 Hospodaření a provoz, cíl 4 Odstranění historického deficitu údržby a obnovy materiálně-technické základny.
Projekt rekonstrukce zahrady hl. budovy – nultá a první etapa	Prořezání všech stromů v zahradě a jejich ošetření pro udržení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti (v souladu s dendrologickým záměrem), odstranění náletových dřevin.	AVU	Stávající stav zahrady je nevyhovující a je třeba zabezpečit provozní bezpečnost.	XII. 21	I. 22	I. 22	III. 22	190,000.00 Kč	SZ, kap. 4. Institucionální kultura a společenská zodpovědnost, cíl 2 Snižování uhlíkové stopy směrem k větší šetrnosti k životnímu prostředí.
Pochozí lávky výměna za rošty (severní strana hl. budovy)	Výměna všech pochozích lávek za rošty na hlavní budově AVU a oprava ledolamů.	AVU	Stávající stav je nevyhovující, lávky jsou prohnílé nebo úplně chybí. Nutné vyměnit z důvodu bezpečnosti při čištění okapů a žlabů a případných oprav střechy.	II. 22	IV. 22	VI. 22	X. 22	750,000.00 Kč	SZ, kap. 5 Hospodaření a provoz, cíl 4 Odstranění historického deficitu údržby a obnovy materiálně-technické základny.
Zasklení anglického dvorku nad stříkacím boxem hl. budovy	Výměna všech rozbitých i nerozbitých skel za bezpečnostní dvojskla.	AVU	Několik skel je rozbitých z důvodu pádu ledolamů, nutné vyměnit všechny skla za bezpečnostní dvojskla – stejně jako nad robotickým pracovištěm.	II. 22	IV. 22	VI. 22	X. 22	490,000.00 Kč	SZ, kap. 5 Hospodaření a provoz, cíl 4 Odstranění historického deficitu údržby a obnovy materiálně-technické základny.
Moderní galerie – oprava části střechy	Oprava části střechy v Moderní galerii.	AVU	Trhá se střešní plášť.	I. 22	IV. 22	V. 22	XI. 22	250,000.00 Kč	SZ, kap. 5 Hospodaření a provoz, cíl 4 Odstranění historického deficitu údržby a obnovy materiálně-technické základny.